

Treść Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego
11 października 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 212577-2013

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 205249-2013 z dnia 2013-10-04 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Gdynia
Zakres zamówienia uzupełniającego: 1. Wymiana łożysk wału głównego przekładni wraz z regulacją luzu
poosiowego szt.2 ; 2. Wymiana uszczelki włożów na pokładzie szt.6 - o łącznej dł. 21mb ; 3. Wymiana
uszczelki włożów Lamora...

Numer ogłoszenia: 212577 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: .

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 205249 - 2013 data 04.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, woj. pomorskie,
tel. 058 6615222, 6607661, fax. 058 620-53-38, 6607661.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.3).
- **W ogłoszeniu jest:** II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres zamówienia uzupełniającego: 1. Wymiana łożysk wału głównego przekładni wraz z regulacją luzu poosiowego szt.2 ; 2. Wymiana uszczelki włożów na pokładzie szt.6 - o łącznej dł. 21mb ; 3. Wymiana uszczelki włożów Lamora LiPB szt.2 - o łącznej dł. 8mb ; 4. Malowanie części podwodnej kadłuba farbą antykorozyjną 1 warstwa -150m² ; 5. Demontaż - montaż odbojnicy gumowej, piaskowanie rynn pod odbojnicą, malowanie piaskowanych rynien 3-ma warstwami zgodnie z technologią producenta farb, demontaż i montaż nowych szpilek mocujących odbojnicę 204szt ; 6. Rozszerzenie prac czyszczenia i konserwacji zbiornika wody pitnej ; 7. Pomiar łańcucha kotwicznego oraz pokładu i grodzi ; 8. Przegląd sygnalizacji alarmowej silników głównych i pomocniczych oraz usunięcie ewentualnych usterek.
- **W ogłoszeniu powinno być:** II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia uzupełniającego: 1. Wykonanie nowych skrzyń Lamora szt 2 ; 2. Wymiana uszczelki włożów na pokładzie szt.6 - o łącznej dł. 21mb ; 3. Wymiana uszczelki

włazów Lamora LiPB szt.2 - o łącznej dł. 8mb ; 4. Malowanie części podwodnej kadłuba farbą antykorozyjną 1 warstwa -150m² ; 5. Demontaż - montaż odbojnicy gumowej, piaskowanie rynny pod odbojnicą, malowanie piaskowanych rynien 3-ma warstwami zgodnie z technologią producenta farb, demontaż i montaż nowych szpilek mocujących odbojnicę 204szt ; 6. Rozszerzenie prac czyszczenia i konserwacji zbiornika wody pitnej ; 7. Pomiar łańcucha kotwicznego oraz pokładu i grodzi ; 8. Przegląd sygnalizacji alarmowej silników głównych i pomocniczych oraz usunięcie ewentualnych usterek.